


Luminaire à vasque opale

Luminaire apparent à LED IP54 à vasque opale. Puissance du luminaire: 30,6 W, avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 3850 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 126 lm/W. Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur 4000 K. Protection ESD intégrée dans le module à LED. Corps en tôle d'acier prélaqué et profilé, blanc, vasque moulée en Polyméthylméthacrylate opale. Joint périphérique haut de gamme en mousse de polyuréthane hydrophobe ; passage de câble spécial pour conformité IP54 ; montage par rondelles fendues et entretoise fournies. Température ambiante : -20°C à +25°C admissible. Luminaire à filerie exempte d'halogène. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à forte sollicitation chimique ou en extérieur, veuillez prendre contact avec votre conseiller.

Dimensions : 1220 x 120 x 91 mm ; poids : 2,5 kg.




ZS_PER_F_opal-Langf_2.jpg



ZS_PER_M_Perluce_LED-lang.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard



D33101AA_PERLUCE_O_LED3800-840_L1220_EVG.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 3850 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 126 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000680 DRV TR LC 50W 400mA 140V F #flexC Ip EXC
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 30,6 W Facteur de puissance = 0,95
- Catégorie de maintenance: E - Fermé IP5X

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent d'origine une tolérance de $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Pour des raisons technologiques, le flux lumineux diminue durant la période d'utilisation. La panne de x % de LED individuelles n'a aucune influence sur le bon fonctionnement du luminaire et ne constitue donc pas un motif de réclamation.